

Návod na použití zkušební PATURA



Konec vodiče opatřeného kovovou špičkou (1) zatlačte do země. Kontakt na vrchní straně přístroje (2) přiložte na zkoušené místo ohrady. Podle počtu rozsvícených kontrolky při impulzu zjistíte napětí na ohradě.

1000 V – 2000 V = velmi špatně

3000 V - 4000 V = minimální

5000 V – 6000 V = dobré

7000 – 8000 V = velmi dobré

Dodává: