


## Návod na použití zkoušečky LISTER



Konec vodiče opatřeného kovovou špičkou (1) zatlačte do země. Kontakt na vrchní straně přístroje (2) přiložte na zkoušené místo ohrady. Podle počtu rozsvícených kontrolky při impulzu zjistíte napětí na ohradě.

1000 V = velmi špatně

3000 V = minimální

4000 V = dobré

5000 V = velmi dobré

### Dodává: